基本アースセット取扱説明書

不完全なアースは低出力だけでなく、パワーボックスに負荷を与え、故障の原因となる場合があります。
下記アース棒設置方法をよく読み正しい方法で設置を行って下さい。

基本アースセット内容
・専用アース棒(90cm,短いリード線付)3本
・銅ヨリ線4m
・緑ケーブル10m(パワーボックス接続用)
・ジョイントクランプ3個

アース棒の設置方法

1. 打込み場所の制定
   ・出来るだけ湿った場所
   ・他の電気機器、及びそのアースより10m程話した場所

2. ハンマーなどで10cm程残して打ち込む(静かにゆっくりと)



3. アース棒の周囲を掘り返す(深さは20～30cm程)



4. ジョイントクランプで銅ヨリ線をつなぐ(多少ゆとりを持たせて)



5. 完全に打ち込み、埋める



お問合せ先
ファームエイジ株式会社
〒061-0212
北海道石狩郡当別町字金沢166-8
電話:0120-82-4390　FAX:0133-22-3013
FAR夢
www.farmage.co.jp